

Информация

об устранении замечаний по результатам проверки МДОУ «Детский сад № 93» в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№/п	Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в предписании	Устранение замечаний
		Срок исполнения
Архангельский проезд, дом 5а		
1.	Высота боковых ограждений теневого навеса на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца	Выполнено.
2.	Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты	Подана заявка в департамент образования мэрии города Ярославля на включение данного вида работ в план финансово – хозяйственной деятельности на 2020 год на выделение денежных средств в размере 1 230 тыс. рублей.
3.	Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на песок для строительных работ и протокол на радиологическое исследование песка. Исследование песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования не представлены	Песок для игр детей имеет сертификат соответствия на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические исследования.
4.	Отделки стен и потолков в туалетной комнате группы № 1,2, прачечной имеют механические дефекты.	Выполнены ремонтные работы в группах № 1, 2. Услуги прачечной в 2020 году планируется выполнять путем аутсорсинга.
5.	В части групп, в игровых помещениях, используются детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно – синие.	Рабочие поверхности детских столов имеют светло-синий цвет, что соответствует п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6.	В ясельных группах вместо детских ванн установлены душевые поддоны.	Здание постройки 1980 г., эксплуатируется в соответствии с проектом (п. 1.5. СанПин 2.4.1.3049-13).
7.	В группах	
8.	№ 2 (возраст от 3 до 4 лет) отсутствуют унитазы, дети используют горшки, что не соответствует требованиям санитарных правил	Нарушения устранены. Установлены унитазы.
	№ 4,5,6,9,10 отсутствует умывальник для персонала	Умывальники для персонала установлены.
	№ 2 у поддона для мытья ног и проведения закаливания отсутствует эмалированный слой	Установлен новый поддон.
9.	Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп	Искусственное освещение учебных досок установлено.
10.	В соответствии с протоколом измерений уровень искусственной освещенности помещений из 12 измерений 10 (83%) не	Уровень искусственной освещенности приведен в соответствие с требованиями санитарных правил в 51% помещений.

	отвечают требованиям санитарных правил - занижены	Доработка освещенности в остальных помещениях будет произведена при поступлении денежных средств от департамента образования мэрии города Ярославля и депутата Ярославской областной думы Александрычева Н.А.
11.	При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что не допустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться	Не регламентируется (СанПин 2.4.1.3049-13).
12.	В туалетных комнатах групп не обнаружены краны для технических целей.	Здание постройки 1980 г., эксплуатируется в соответствии с проектом (п. 1.5. СанПин 2.4.1.3049-13). По мере выполнения ремонтных работ производится установка кранов для технических целей.
Ул. Громова, дом 26а		
1	Высота боковых ограждений теневых навесов на игровых площадках с двух сторон не имеет высоты 1,5 метра, что не защищает детей от осадков и солнца	Материал для боковых ограждений закуплен. Проводится работа по установке.
2	Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет механические дефекты	Работы по асфальтированию выполнены в 2017 году.
3	Отделки стен и потолков в туалетной комнате группы № 20 имеет механические дефекты.	Ремонтные работы выполнены.
4	В части групп, в игровых помещениях, используются детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно – синие.	Рабочие поверхности детских столов имеют светло-синий цвет, что соответствует п.6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5	Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых группах № 20, 18,15	Искусственное освещение учебных досок установлено.
6	В соответствии с протоколом измерений уровень искусственной освещенности помещений из 17 измерений (23,5%) не отвечают требованиям санитарных правил - занижены	Уровень искусственной освещенности приведен в соответствие с требованиями санитарных правил.
7	При замене окон в новых конструкциях оконных блоков (пластик) отсутствуют форточки и фрамуги, расположенные в верхней 1/3 окна. Проветривание проводится через створку окна, что не допустимо, так как холодный воздух сразу же попадает в зону, где размещаются дети, не успев обогреться	Не регламентируется СанПин 2.4.1.3049-13

Заведующий



С.Е. Прокуророва